



REPARATOR  
REFERINȚĂ:

# TABEL SCALARE MULTIMARCĂ

# LOCAȚIA PRINCIPALĂ A REPARATORULUI – TABEL SCALARE MULTIMARCĂ (1/2)



Cerința privind **TABELUL SCALARE MULTIMARCĂ** trebuie să se aplice în cazul a două sau mai multe mărci STELLANTIS reprezentate la SPAȚIILE REPARATORULUI.

Tabelul de scalare se supune COMBINAȚIEI MĂRCII PRINCIPALE / MĂRCII PREMIUM.

- **MĂRCI PRINCIPALE:** FIAT;
- **MĂRCI PREMIUM:** ALFA ROMEO, LANCIA
- **JEEP** trebuie să fie considerat PREMIUM într-un SPAȚIU cu cel puțin O MARCĂ PREMIUM

LOCAȚIA PRINCIPALĂ A REPARATORULUI		[STELLANTIS] Ințrări pe zi:									
		Cerință minimă	De la 12	De la 16	De la 20	De la 24	De la 28	De la 32	De la 36	De la 40	
NUMAR TEHNICIENI SERVICE	Raționament de dimensionare: un TEHNICIAN SERVICE trebuie să deservească maxim 4 ințrări [STELLANTIS] pe zi.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Nr. Tehnician de Diagnosticare Auto	1	1	1	1	1	1	1	2	2	
	Nr. Expert Tehnician (TECH)	-	-	-	1	1	1	1	1	1	
ZONĂ OPERAȚIONALĂ ATELIER (SMQ) **	CERINȚE TEHNICE MINIME: uși intrare de 2,5 m înălțime și 2,5 m lățime, cu o înălțime utila atelier de cel puțin 3,5 m. În cazul contractului FIAT LCV: uși intrare trebuie să aibă o înălțime de 3,5 m și o lățime de 3,0 m, cu o înălțime utila atelier de cel puțin 5 m.	150	230	270	350	390	470	510	590	630	
	NR. POSTURI DE LUCRU Raționament de dimensionare: Nr. de posturi de lucru mecanice = 1,5 x nr de ințrari / zi, rotunjit în sus din care Nr. POSTURI DE LUCRU CU ELEVATOR	3	5	6	8	9	11	12	14	15	
	Raționament de dimensionare: egal cu NR de TEHNICIENI SERVICE CERINȚE TEHNICE MINIME: Capacitate minima elevator 2500 kg, minim un elevator cu 2 coloane fără traversă cu o capacitate minimă de 3.000 Kg. În cazul Contractului LCV: Minim un elevator cu 2 coloane fără traversă cu o capacitate minimă de 4.000 Kg.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
NUMAR AUTOVEHICULE DE SCHIMB	Raționament de dimensionare: Nr. autovehicul de schimb egal cu Nr. de TEHNICIENI SERVICE	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Reprezentarea MĂRCII STELLANTIS:	Cazul 1) Numărul de MĂRCI STELLANTIS reprezentate la LOCAȚIA PRINCIPALĂ A REPARATORULUI este EGAL cu valoare de referință:	Un AUTOVEHICUL DE SCHIMB [MARCA] pentru fiecare MARCĂ STELLANTIS reprezentată								
		Cazul 2) Numărul de MĂRCI STELLANTIS reprezentate la LOCAȚIA PRINCIPALĂ A REPARATORULUI este MAI MIC decât valoare de referință:	Cel puțin un AUTOVEHICUL DE SCHIMB [MARCA] pentru fiecare MARCĂ STELLANTIS reprezentată								
		Cazul 3) Numărul de MĂRCI STELLANTIS reprezentate la LOCAȚIA PRINCIPALĂ A REPARATORULUI este MAI MARE decât valoare de referință:	REPARATORUL trebuie să furnizeze un număr de AUTOVEHICULE DE SCHIMB care să asigure cel puțin un AUTOVEHICUL DE SCHIMB [MARCA] pentru fiecare MARCĂ STELLANTIS reprezentată, adăugând la cerință minimă								
VALOARE STOC MINIM PIESE SCHIMB ORIGINALE (k€)	Raționamentul de dimensionare: valoarea pe fiecare TEHNICIAN SERVICE egala cu 3,5 k€	7.0	10.5	14.0	17.5	21.0	24.5	28	31.5	35.0	

\*\*În cazul atelierelor de reparații mici, această zonă nu trebuie să fie dedicată exclusiv clienților mărcilor STELLANTIS

# LOCAȚIA PRINCIPALĂ A REPARATORULUI – TABEL SCALARE MULTIMARCĂ (1/2)



LOCAȚIA PRINCIPALĂ A REPARATORULUI		[STELLANTIS] Intrări pe zi:									
		Cerință minimă	De la 12	De la 16	De la 20	De la 24	De la 28	De la 32	De la 36	De la 40	
<b>NUMAR CONSILIERI SERVICE</b>											
<b>A) COMBINAȚIE MĂRCI PRINCIPALE</b>		Raționament de dimensionare: un CONSILIER SERVICEII trebuie să deservească maximum 14 [MĂRCI PRINCIPALE] Intrări pe zi.	1	1	2	2	2	2	3	3	3
<b>B) COMBINAȚIE MĂRCI PREMIUM</b>		Raționament de dimensionare: un CONSILIER SERVICEII trebuie să servească până la 10 [MĂRCI PREMIUM] Intrări pe zi.	1	2	2	2	3	3	3	4	4
<b>C) COMBINAȚIE MĂRCI PRINCIPALE + PREMIUM</b>		Trebuie să existe întotdeauna un CONSILIER SERVICE MĂRCI PREMIUM. Pe baza sumei intrărilor MĂRCI PREMIUM pe zi la totalul intrărilor STELLANTIS pe zi, nr. de CONSILIERI SERVICE se supune următoarelor reguli:	1) Până la (7) intrări COMBINAȚIE MĂRCI PREMIUM pe zi, CONSILIERUL SERVICE poate primi ocazional CLIENȚI de la MĂRCI PRINCIPALE 2) De la (8) intrări COMBINAȚIE MĂRCI PREMIUM pe zi, CONSILIERUL SERVICE este dedicat CLIENTULUI COMBINAȚIE MĂRCI PREMIUM.								
<b>ZONĂ PRIMIRE CLIENȚI (MP) **</b>											
<b>A) COMBINAȚIE MĂRCI PRINCIPALE</b>		Raționament de dimensionare: Consilier Service Zona Recepție (15 MP) + Zonă Inspecție Autovehicul (25 MP)	40	40	75	75	75	75	110	110	110
		Nr. birouri recepție este egal cu Nr. de CONSILIER SERVICE +10 MP pentru fiecare birou recepție în plus	1	1	2	2	2	2	3	3	3
		Nr. zone de inspecție a autovehiculului egale cu Nr. de CONSILIERI SERVICE +25 MP pentru fiecare zonă de inspecție a vehiculului	1	1	2	2	2	2	3	3	3
<b>B) COMBINAȚIE MĂRCI PREMIUM</b>		Raționament de dimensionare: Consilier Service Zona Recepție (15 MP) + Zonă Inspecție Autovehicul (25 MP)	40	75	75	75	110	110	110	145	145
		Nr. birouri recepție este egal cu Nr. de CONSILIER SERVICE +10 MP pentru fiecare birou recepție în plus	1	2	2	2	3	3	3	4	4
		Nr. zone de inspecție a autovehiculului egale cu Nr. de CONSILIERI SERVICE +25 MP pentru fiecare zonă de inspecție a vehiculului	1	2	2	2	3	3	3	4	4
<b>C) COMBINAȚIE MĂRCI PRINCIPALE + PREMIUM</b>		Raționament de dimensionare: Nr Consilieri Service x Zona Recepție (15 MP) + Zonă Inspecție Autovehicul (25 MP)	55	<b>MP Sub rezerva NR CONSILIERI SERVICE MĂRCI PRINCIPALE + PREMIUM</b>							
		ZONA CONSILIERULUI SERVICE PENTRU MĂRCILE PRINCIPALE (15 MP) + ZONA CONSILIERULUI SERVICE PENTRU MĂRCILE PREMIUM (15 MP) + 10 mp pentru fiecare recepție MĂRCI PRINCIPALE în plus / +10 mp pentru fiecare recepție MĂRCI PREMIUM în plus	2	Nr. recepție egal cu CONSILIER SERVICE							
		Nr. zone de inspecție a vehiculului egale cu nr CONSILIERI SERVICE 25 mp pentru fiecare zonă de inspecție a vehiculelor	1	Zona de inspecție a vehiculului este egală cu CONSILIERI SERVICE. De la 8 intrări COMBINAȚIE MĂRCI PREMIUM pe zi, trebuie să se asigure o zonă de inspecție a vehiculelor identificată și dedicată COMBINAȚIE MĂRCI PREMIUM.							
<b>ZONĂ AȘTEPTARE (MP) **</b>		În cazul MĂRCILOR PRINCIPALE + PREMIUM, o ZONĂ separată DE AȘTEPTARE MĂRCI PREMIUM. Raționament de dimensionare: + 5 mp în plus față de fiecare CONSILIER SERVICE	10	<b>MP Sub rezerva sumei dintre NR de CONSILIERI SERVICE MĂRCI PRINCIPALE + PREMIUM</b>							
<b>NUMAR PARCĂRI CLIENȚI</b>		Raționament de dimensionare: 3 Locuri de Parcare Client pentru fiecare CONSILIER SERVICE Suprafața Minimă pentru fiecare Parcare pentru Clienți: 19 mp	3	<b>Nr. Sub rezerva sumei dintre NR de CONSILIERI SERVICE MĂRCI PRINCIPALE + PREMIUM</b>							

\*\*În cazul atelierelor de reparații mici, această zonă nu trebuie să fie dedicată exclusiv clienților mărcilor STELLANTIS

## LOCAȚIE PUNCT DE REPARAȚIE - TABEL SCALARE MULTIMARCĂ (1/2)



Cerința privind **TABELUL SCALARE MULTIMARCĂ** trebuie să se aplice în cazul a două sau mai multe mărci STELLANTIS reprezentate la SPAȚIILE REPARATORULUI.

Tabelul de scalare se supune COMBINAȚIEI MĂRCII PRINCIPALE / MĂRCII PREMIUM.

- **MĂRCI PRINCIPALE:** FIAT;
- **MĂRCI PREMIUM:** ALFA ROMEO, LANCIA
- **JEEP** trebuie să fie considerat PREMIUM într-un SPAȚIU cu cel puțin O MARCĂ PREMIUM

LOCAȚIA PRINCIPALĂ A REPARATORULUI		Cerință minimă	[STELLANTIS] Intrări pe zi:							
			De la 12	De la 16	De la 20	De la 24	De la 28	De la 32	De la 36	De la 40
NUMAR TEHNICIENI SERVICE	Raționament de dimensionare: un TEHNICIAN SERVICE trebuie să deservească maxim 4 intrări [STELLANTIS] pe zi.	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
	Nr. Tehnician de Diagnosticare Auto	1	1	1	1	1	1	1	2	2
	Nr. Expert Tehnician (TECH)	-	-	-	1	1	1	1	1	1
ZONĂ OPERAȚIONALĂ ATELIER (SMQ) **	CERINȚE TEHNICE MINIME: uși intrare de 2,5 m înălțime și 2,5 m lățime, cu o înălțime utila atelier de cel puțin 3,5 m. În cazul contractului FIAT LCV: uși intrare trebuie să aibă o înălțime de 3,5 m și o lățime de 3,0 m, cu o înălțime utila atelier de cel puțin 5 m.	<b>130</b>	<b>190</b>	<b>230</b>	<b>310</b>	<b>350</b>	<b>390</b>	<b>430</b>	<b>510</b>	<b>550</b>
	<b>NR. POSTURI DE LUCRU</b> Raționament de dimensionare: Nr. de posturi de lucru mecanice = 1,25 x nr de intrari / zi, rotunjit în sus	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
	din care <b>Nr. POSTURI DE LUCRU CU ELEVATOR</b> Raționament de dimensionare: egal cu NR de TEHNICIENI SERVICE CERINȚE TEHNICE MINIME: Capacitate minima elevator 2500 kg, minim un elevator cu 2 coloane fără traversă cu o capacitate minimă de 3.000 Kg. În cazul Contractului LCV: Minim un elevator cu 2 coloane fără traversă cu o capacitate minimă de 4.000 Kg.	1	3	4	5	6	7	8	9	10
NUMAR AUTOVEHICULE DE SCHIMB	Raționament de dimensionare: NUMAR AUTOVEHICULE DE SCHIMB egal cu nr. de TEHNICIENI SERVICE	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
	Reprezentarea MĂRCII STELLANTIS:	În cadrul valorii minime, REPARATORUL trebuie să se asigure că reprezintă cele mai relevante [MĂRCI] în ceea ce privește intrările STELLANTIS.								

\*\*În cazul atelierelor de reparații mici, această zonă nu trebuie să fie dedicată exclusiv clienților mărcilor STELLANTIS

# LOCAȚIE PUNCT DE REPARAȚIE - TABEL SCALARE MULTIMARCĂ (2/2)



LOCAȚIE PUNCT DE REPARAȚIE REPARATOR	[STELLANTIS] Intrări pe zi:									
	Cerință minimă	De la 12	De la 16	De la 20	De la 24	De la 28	De la 32	De la 36	De la 40	
<b>CONSILIER SERVICE (#)</b>										
<b>A) COMBINAȚIE MĂRCI PRINCIPALE</b>	Raționament de dimensionare: un CONSILIER SERVICII trebuie să deservească maximum 14 [MĂRCI PRINCIPALE] Intrări pe zi.	1	1	2	2	2	2	3	3	3
<b>B) COMBINAȚIE MĂRCI PREMIUM</b>	Raționament de dimensionare: un CONSILIER SERVICII trebuie să servească până la 10 [MĂRCI PREMIUM] Intrări pe zi.	1	2	2	2	3	3	3	4	4
<b>C) COMBINAȚIE MĂRCI PRINCIPALE + PREMIUM</b>	Trebuie să existe întotdeauna un CONSILIER SERVICE MĂRCI PREMIUM. Pe baza sumei intrărilor MĂRCI PREMIUM pe zi la totalul intrărilor STELLANTIS pe zi, nr. de CONSILIERI SERVICE se supune următoarelor reguli:	1) Până la (7) intrări COMBINAȚIE MĂRCI PREMIUM pe zi, CONSILIERUL SERVICE poate primi ocazional CLIENȚI de la MĂRCI PRINCIPALE 2) De la (8) intrări COMBINAȚIE MĂRCI PREMIUM pe zi, CONSILIERUL SERVICE este dedicat CLIENTULUI COMBINAȚIE MĂRCI PREMIUM.								
<b>ZONĂ PRIMIRE CLIENȚI (MP) **</b>										
<b>A) COMBINAȚIE MĂRCI PRINCIPALE</b>	Raționament de dimensionare: Consilier Service Zona Recepție (15 MP) + Zonă Inspecție Autovehicul (25 MP)	40	40	75	75	75	75	110	110	110
	Nr. birouri recepție este egal cu Nr. de CONSILIER SERVICE +10 MP pentru fiecare birou recepție în plus	1	1	2	2	2	2	3	3	3
	Nr. zone de inspecție a autovehiculului egale cu Nr. de CONSILIERI SERVICE +25 MP pentru fiecare zonă de inspecție a vehiculului	1	1	2	2	2	2	3	3	3
<b>B) COMBINAȚIE MĂRCI PREMIUM</b>	Raționament de dimensionare: Consilier Service Zona Recepție (15 MP) + Zonă Inspecție Autovehicul (25 MP)	40	75	75	75	110	110	110	145	145
	Nr. birouri recepție este egal cu Nr. de CONSILIER SERVICE +10 MP pentru fiecare birou recepție în plus	1	2	2	2	3	3	3	4	4
	Nr. zone de inspecție a autovehiculului egale cu Nr. de CONSILIERI SERVICE +25 MP pentru fiecare zonă de inspecție a vehiculului	1	2	2	2	3	3	3	4	4
<b>C) COMBINAȚIE MĂRCI PRINCIPALE + PREMIUM</b>	Raționament de dimensionare: Nr Consilieri Service x Zona Recepție (15 MP) + Zonă Inspecție Autovehicul (25 MP)	55	<b>MP Sub rezerva NR CONSILIERI SERVICE MĂRCI PRINCIPALE + PREMIUM</b>							
	ZONA CONSILIERULUI SERVICE PENTRU MĂRCILE PRINCIPALE (15 MP) + ZONA CONSILIERULUI SERVICE PENTRU MĂRCILE PREMIUM (15 MP) + 10 mp pentru fiecare recepție MĂRCI PRINCIPALE în plus / +10 mp pentru fiecare recepție MĂRCI PREMIUM în plus	2	Nr. recepție egal cu CONSILIER SERVICE							
	Nr. zone de inspecție a vehiculului egale cu nr CONSILIERI SERVICE 25 mp pentru fiecare zonă de inspecție a vehiculelor	1	Zona de inspecție a vehiculului este egală cu CONSILIERI SERVICE. De la 8 intrări COMBINAȚIE MĂRCI PREMIUM pe zi, trebuie să se asigure o zonă de inspecție a vehiculelor identificată și dedicată COMBINAȚIE MĂRCI PREMIUM.							
<b>ZONĂ AȘTEPTARE (MP) **</b>	În cazul MĂRCILOR PRINCIPALE + PREMIUM, o ZONĂ separată DE AȘTEPTARE MĂRCI PREMIUM. Raționament de dimensionare: + 5 mp în plus față de fiecare CONSILIER SERVICE	10	<b>MP Sub rezerva sumei dintre NR de CONSILIERI SERVICE MĂRCI PRINCIPALE + PREMIUM</b>							
<b>NUMAR PARCĂRI CLIENȚI</b>	Raționament de dimensionare: Cerințele minime (2 locuri) + 3 locuri de Parcare Clienți pentru fiecare CONSILIER SERVICE Suprafața minimă pentru fiecare Parcare Clienți: 19 MP	2	<b>Nr. Sub rezerva sumei dintre NR de CONSILIERI SERVICE MĂRCI PRINCIPALE + PREMIUM</b>							

\*\*În cazul atelierelor de reparații mici, REPARATORUL poate utiliza aceeași zonă operațională a atelierului pentru a asigura service-ul atât pentru autoturisme, cât și pentru vehicule comerciale ușoare.

# REPARATOR LCV LOCAȚIE PRINCIPALĂ - TABEL SCALARE MULTIMARCĂ



Cerința TABELULUI DE SCALARE LCV MULTIBRAND trebuie să se aplice NUMAI în cazul prezenței a două sau mai multe mărci LCV STELLANTIS reprezentate la SPAȚIILE REPARATORULUI.

LOCAȚIA PRINCIPALĂ A REPARATORULUI TABEL SCALARE		Cerință minimă	[STELLANTIS] Intrări pe zi:							
			De la 12	De la 16	De la 20	De la 24	De la 28	De la 32	De la 36	De la 40
<b>NUMAR TEHNICIENI SERVICE</b>	Raționament de dimensionare: un TEHNICIAN SERVICE, care nu trebuie să fie dedicat exclusiv FIAT LCV, trebuie să deservească maximum 4 intrări FIAT LCV pe zi.	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
	<i>Nr. Tehnician de Diagnosticare Auto</i>	1	1	1	1	1	1	1	2	2
	<i>Nr. Expert Tehnician (TECH)</i>	-	-	-	1	1	1	1	1	1
<b>NUMAR CONSILIERI SERVICE</b>	Raționament de dimensionare: un CONSILIER SERVICE, care nu trebuie să fie dedicat exclusiv FIAT LCV, trebuie să deservească cel mult 14 intrări FIAT LCV pe zi.	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>ZONĂ OPERAȚIONALĂ ATELIER (SMQ)</b> <i>nu trebuie neapărat să fie dedicat exclusiv FIAT LCV</i>	CERINȚE TEHNICE MINIME: uși intrare de 3,5 m înălțime și 3,0 m lățime, cu o înălțime utilă atelier de cel puțin 5 m.	<b>80</b>	<b>230</b>	<b>270</b>	<b>350</b>	<b>390</b>	<b>470</b>	<b>510</b>	<b>590</b>	<b>630</b>
	NR. POSTURI DE LUCRU Raționament de dimensionare: Nr. de posturi de lucru mecanice = 1,5 x nr de intrari / zi, rotunjit în sus	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
	<i>din care Nr. POSTURI DE LUCRU CU ELEVATOR</i> Raționament de dimensionare: egal cu NR de TEHNICIENI SERVICE CERINȚE TEHNICE MINIME: Minim un elevator cu 2 coloane fără traversă cu o capacitate minimă de 2.500 Kg. Minim un elevator cu 2 coloane fără traversă cu o capacitate minimă de 4.000 Kg.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ZONĂ PRIMIRE CLIENȚI (MP)</b> <i>nu trebuie neapărat să fie dedicat exclusiv FIAT LCV.</i>	Raționament de dimensionare: Consilier Service Zona Recepție (15 MP) + 10 MP fiecare Recepție suplimentară Zonă Inspecție Autovehicul (25 MP) fiecare	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
	<i>Nr birouri recepție este egal cu nr. de CONSILIER SERVICE +10 MP pentru fiecare recepție în plus</i>	1	1	2	2	2	2	3	3	3
	<i>Nr. zone de inspecție autovehicule egal cu nr. de CONSILIER SERVICE +25 MP pentru fiecare zonă de inspecție a vehiculului</i>	1	1	2	2	2	2	3	3	3
<b>ZONĂ AȘTEPTARE (MP)**</b>	Raționament de dimensionare: standard minim + 5 MP în plus pentru fiecare CONSILIER SERVICE suplimentar	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>NUMAR PARCĂRI CLIENȚI **</b>	Raționament de dimensionare: 3 locuri de parcare pentru fiecare client CONSILIER SERVICE Suprafața Minimă pentru fiecare Parcare pentru Clienți: 19 mp	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>NUMAR AUTOVEHICULE DE SCHIMB</b>	Raționament de dimensionare: NUMAR AUTOVEHICULE DE SCHIMB egal cu nr. de TEHNICIENI SERVICE	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
	Reprezentarea MĂRCILOR STELLANTIS:	Din numarul minim de autovehicule necesare, REPARATORUL trebuie să se asigure că acopera cele mai relevante modele, din totalul de intrari STELLANTIS.								
<b>NUMAR SISTEME DE DIAGNOSTICARE</b>	Raționament de dimensionare: Un SISTEM DE DIAGNOSTICARE trebuie să deservească max 3 TEHNICIENI SERVICE.	<b>1.0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>VALOARE STOC MINIM PIESE SCHIMB ORIGINALE (k€)</b>	Raționamentul de dimensionare: valoarea pe fiecare TEHNICIAN SERVICE egala cu 3,5 k€	<b>7.0</b>	<b>10.5</b>	<b>14</b>	<b>17.5</b>	<b>21</b>	<b>24.5</b>	<b>28</b>	<b>31.5</b>	<b>35</b>

\* Cu excepția dimensionării Cerinței dimensionării Minime

\*\*nu trebuie să fie dedicată exclusiv FIAT LCV

# REPARATOR LCV PUNCT DE REPARAȚIE - TABEL SCALARE MULTIMARCĂ



Cerința TABELULUI DE SCALARE LCV MULTIBRAND trebuie să se aplice NUMAI în cazul prezenței a două sau mai multe mărci LCV STELLANTIS reprezentate la SPAȚIILE REPARATORULUI.

LOCAȚIE PUNCT DE REPARAȚIE TABEL SCALARE		[STELLANTIS] Ințrări pe zi:								
		Cerință minimă	De la 12	De la 16	De la 20	De la 24	De la 28	De la 32	De la 36	De la 40
NUMAR TEHNICIENI SERVICE	Raționament de dimensionare: un TEHNICIAN SERVICE, care nu trebuie să fie dedicat exclusiv FIAT LCV, trebuie să deservească maximum 4 ințrări FIAT LCV pe zi.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Nr. Tehnician de Diagnosticare Auto	1	1	1	1	1	1	1	2	2
	Nr. Expert Tehnician (TECH)	-	-	-	1	1	1	1	1	1
NUMAR CONSILIERI SERVICE	Raționament de dimensionare: un CONSILIER SERVICE, care nu trebuie să fie dedicat exclusiv FIAT LCV, trebuie să deservească cel mult 14 ințrări FIAT LCV pe zi.	1	1	2	2	2	2	3	3	3
ZONĂ OPERAȚIONALĂ ATELIER (SMQ) <i>nu trebuie neapărat să fie dedicat exclusiv [inserați MARCA].</i>	CERINȚE TEHNICE MINIME: uși intrare de 3,5 m înălțime și 3,0 m lățime, cu o înălțime utilă atelier de cel puțin 5 m.	80	190	230	310	350	390	430	510	550
	NR. POSTURI DE LUCRU Raționament de dimensionare: Nr. de posturi de lucru mecanice = 1,25 x nr de intrari / zi, rotunjit în sus	2	4	5	7	8	9	10	12	13
	din care Nr. POSTURI DE LUCRU CU ELEVATOR Raționament de dimensionare: egal cu NR de TEHNICIENI SERVICE CERINȚE TEHNICE MINIME: Minim un elevator cu 2 coloane fără traversă cu o capacitate minimă de 2.500 Kg. Minim un elevator cu 2 coloane fără traversă cu o capacitate minimă de 4.000 Kg.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZONĂ PRIMIRE CLIENȚI (MP) <i>nu trebuie neapărat să fie dedicat exclusiv [inserați MARCA].</i>	Raționament de dimensionare: Consilier Service Zona Recepție (15 MP) + 10 MP fiecare Recepție suplimentară Zonă Inspecție Autovehicul (25 MP) fiecare	40	40	75	75	75	75	110	110	110
	Nr birouri recepție este egal cu nr. de CONSILIER SERVICE +10 MP pentru fiecare recepție în plus	1	1	2	2	2	2	3	3	3
	Nr. zone de inspecție autovehicule egal cu nr. de CONSILIER SERVICE +25 MP pentru fiecare zonă de inspecție a vehiculului	1	1	2	2	2	2	3	3	3
ZONĂ AȘTEPTARE (MP)**	Raționament de dimensionare: standard minim + 5 MP în plus pentru fiecare CONSILIER SERVICE suplimentar	10	10	15	15	15	15	20	20	20
NUMAR PARCĂRI CLIENȚI **	Raționament de dimensionare: Standard minim (2 locuri) + 3 locuri de parcare pentru fiecare CONSILIER SERVICE suplimentar Suprafața Minimă pentru fiecare Parcare pentru Clienți: 19 mp	2	2	5	5	5	5	8	8	8
NUMAR AUTOVEHICULE DE SCHIMB	Raționament de dimensionare: NR. AUTOVEHICULE DE SCHIMB = cu nr. de TEHNICIENI SERVICE	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Reprezentarea MĂRCILOR STELLANTIS:	Din numarul minim de autovehicule necesare, REPARATORUL trebuie să se asigure că acopera cele mai relevante modele, din totalul de intrari STELLANTIS.								
NUMAR SISTEME DE DIAGNOSTICARE	Raționament de dimensionare: Un SISTEM DE DIAGNOSTICARE trebuie să deservească max 3 TEHNICIENI SERVICE.	1	1	2	2	2	3	3	3	4

\* Cu excepția Cerinței dimensionării Minime

\*\*nu trebuie să fie dedicată exclusiv FIAT LCV